

| | | | |
|--|-------------|---|-------|
| 31.12.2016 | | | E-CAD |
| Data | Descrizione | Validazione | Tipo |
| <div> Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. Unipersonale Sede legale: Via Mazzini N° 4 - 63900 Fermo Sede operativa: Via A. Mario N° 42 - 63900 Fermo Cod. Fisc. e P.IVA: 017 465 10 443 Tel. 0734 22 34 95 - Fax 0734 21 72 59 info: www.asiteonline.it</div> | | | |
| DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI C.I.G.R.U. - Fermo, C.da San Biagio snc | | | |
| OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE - ANNO 2016 Applicazione dell'Allegato 2 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. e Allegato B dell'AIA n. 97/VAA del 21/10/2011 | | | |
| ELABORATO: MONITORAGGIO DEFORMAZIONI AREA DISCARICA 2°SEMESTRE 2016 | | codice DF2/AIA 2016 | |
| Il Topografo Geom. Stefano Antognozzi | | Copia trasmessa a: <input checked="" type="checkbox"/> ARPAM - Servizio Impiantistica Regionale <input checked="" type="checkbox"/> Provincia Fermo <input checked="" type="checkbox"/> Comune di Fermo - Ambiente <input checked="" type="checkbox"/> Comune di Fermo - Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Fermo ASITE <input checked="" type="checkbox"/> C.I.G.R.U. <input checked="" type="checkbox"/> Regione Marche <input type="checkbox"/> Archivio <input type="checkbox"/> Asur | |
| Il Presidente Dott. Roberto Cipitelli | | | |

Tale documento non può essere riprodotto, né consegnato a terzi, né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione, senza l'autorizzazione scritta degli autori

UNITÀ OPERATIVA: CENTRO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Fermo - C.da San Biagio snc - Uff. Direzione: Tel/Fax 0734/622095
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 97/VAA del 21/10/2011



LEGENDA

- Recinzione Metallica Perimetrale
- DF6
143.290

Caposaldo Fisso Deformazioni
2° Semestre 2013
- DF6
143.290


Caposaldo Fisso Deformazioni
2° Semestre 2014
- DF6
143.290

Caposaldo Fisso Deformazioni
1° Semestre 2015
- DF6
143.290

Caposaldo Fisso Deformazioni
2° Semestre 2015
- DF6
143.290

Caposaldo Fisso Deformazioni
2° Semestre 2016
- ↑
1 cm

Deformazione / Spostamento
- Contorno aree in abbancamento
2° Semestre 2016



RILIEVO PIANO/ALTIMETRICO - GPS
Aree di abbancamento 2° Semestre 2016
Scala 1:1000