30.06.2017			E-CAD
Data	Descrizione	Validazione	Tipo

UNITÀ OPERATIVA: CENTRO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Fermo - C.da San Biagio snc - Uff. Direzione: Tel/Fax 0734622095
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 97/VAA del 21/10/2011

Asite

Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Mazzini N° 4 - 63900 Fermo
Sede operativa: Via A. Mario N° 42 - 63900 Fermo
Cod. Fisc. e P.IVA: 017 465 10 443
Tel. 0734 22 34 95 - Fax 0734 21 72 59
Info: www.asiteonline.it

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

C.I.G.R.U. - Fermo, C.da San Biagio snc

OGGETTO:

RELAZIONE ANNUALE - ANNO 2016

Applicazione dell'Allegato 2 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
e Allegato B dell'AIA n. 97/VAA del 21/10/2011

ELABORATO:

MONITORAGGIO DEFORMAZIONI AREA DISCARICA

1°SEMESTRE 2017

codice: **DF1/AIA 2017**

Il Topografo
Geom. Stefano Antognozzi

Copia trasmessa a:
- ARPAM Servizio Impiantistica Progetto Fiastra
- Comune di Fermo - Ambiente
- Comune di Fermo - Urbanistica
- Comune ASITE
- C.I.G.R.U.
- Regione Marche
- Archivio
- Altro

Il Presidente
Dott. Alberto Paradisi

Tale documento non può essere riprodotto, né consegnato a terzi, né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione, senza l'autorizzazione scritta degli autori

LEGENDA

- Recinzione Metallica Perimetrale
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 2° Semestre 2013
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 2° Semestre 2014
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 1° Semestre 2015
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 2° Semestre 2015
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 2° Semestre 2016
- DF6 143.290 — Caposaldo Fisso Deformazioni 1° Semestre 2017
- 1 cm — Deformazione / Spostamento
- Contorno aree in abbancamento 1° Semestre 2017



RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO - GPS
Aree di abbancamento 1° Semestre 2017
Scala 1:1000