

VERBALE DI SOPRALLUOGO E/O CAMPIONAMENTO.

ARPAM
AGENZIA
REGIONALE PER
LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



VIA L. RUGGERI 5
60131 ANCONA

COD. FISC.
e P.IVA
01588450427

Codice prestazione _____

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 09:30, i sottoscritti Luca Leoni e Mattia Campoli, tecnici del Dipartimento ARPAM A.V. Sud – Servizio Territoriale di Fermo, si sono recati presso Fermo A.S.I.T.E. S.u.r.l.

Coordinate geografiche: N 43° 07' 14.3", E 13° 40' 52.7"

Iscrizione CCIAA _____

Codice fiscale / Partita IVA 017465110443

Sede operativa Via C.da San Biagio snc Comune Fermo

Sede legale Via Mazzini, 4 Comune Fermo

Attività svolta dalla ditta: Impianto di discarica e gestione di rifiuti non pericolosi – Attività IPPC 5.3 e 5.4

Responsabile legale Dott. Paradisi Alberto

Codice Fiscale PRDLRT74T23A462Z

Luogo e data di nascita Ascoli Piceno (AP) il 20/12/1974

Residenza Via Giovanni XXIII, 41 – San Benedetto del Tronto (AP)

Data conoscenza del motivo della visita, ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i., hanno verificato quanto segue:
Con Decreto del Dirigente della P.F. V.A.A. della Regione Marche n. 253 del 01 ottobre 2021 è stato decretato il programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2021 – 2023. I tecnici si sono recati presso lo stabilimento dell'impresa e hanno verificato quanto segue:

- I flussi di acque reflue depurate inviate a riutilizzo interno sono resi tracciabili mediante misuratori di portata; le registrazioni relative ai quantitativi inviati al riutilizzo sono effettuate con cadenza settimanale;
- Il G.I. ha verificato l'assenza di fenomeni di impaludamenti e ristagni e l'assenza di esalazioni maleodoranti sul punto di scarico nel fosso Catalini;
- Il G.I. ha verificato la presenza della pompa di riserva installata in parallelo alla pompa di sollevamento del percolato.
- I pozzetti di ispezione e di controllo relativi agli scarichi dell'installazione sono accessibili al controllo.
- Il punto di scarico nel fosso Catalini è mantenuto libero da vegetazione.
- I lagoni di stoccaggio emergenziale del percolato risultano vuoti.
- Il G.I. ha verificato la presenza del bacino di raccolta delle acque da autolavaggio, identificate con codice EER 16.10.02.
- Il G.I. ha verificato la presenza dei punti per la misurazione quali-quantitativa del biogas di discarica.
- Sono facilmente accessibili gli spazi e le zone ispezionabili ove sono previste misurazioni e controlli.
- I dati relativi alle misurazioni effettuate sul biofiltro sono conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
- I punti di emissione convogliata sono identificati mediante apposita cartellonistica, recante il numero identificativo della singola emissione.
- Il G.I. ha preso visione della fase di triturazione del verde; la stessa avviene all'aperto senza l'utilizzo di sistemi di convogliamento delle polveri prodotte né altri sistemi in grado di abbatterle (ad esempio sistemi di bagnatura).
- Il G.I. ha preso visione della procedura attuata dall'impresa per la misurazione della densità del concentrato reimpresso in discarica.

DIPARTIMENTO AREA VASTA SUD – SERVIZIO TERRITORIALE DI FERMO
VIA POMPEIANA, 158/160 - 63900 FERMO
TEL. 0734.6089472 FAX 0734.6089473
EMAIL TERRITORIO.FM@AMBIENTE.MARCHE.IT
PEC ARPAM.AVSUD@EMARCHE.IT

DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO	DIPARTIMENTO DI ANCONA	DIPARTIMENTO DI MACERATA	DIPARTIMENTO DI FERMO	DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

ARPAM
AGENZIA
REGIONALE PER
LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



VIA L. RUGGERI 5
60131 ANCONA

COD. FISC.
e P.IVA
01588450427

- Il G.I. ha verificato la presenza dei sistemi per la misurazione in continuo delle caratteristiche del biogas.
- Il G.I. ha verificato la presenza dei sistemi per la misurazione in continuo del biofiltro (emissione E6) della temperatura del letto.

Il G.I. ha chiesto all'impresa se sono stati completati i lavori previsti per la realizzazione della nuova vasca di stoccaggio del percolato, autorizzata con Det. 19 del 07/03/2019. L'impresa risponde che non sono ancora stati conclusi i lavori.

Il G.I. ha richiesto all'impresa come effettuano le misurazioni relative all'efficienza della torcia di combustione. L'impresa risponde che viene misurata la temperatura e la percentuale di ossigeno al fine di calcolare il tempo di permanenza.

Il G.I. acquisisce la seguente documentazione:

- Estratto del registro C/S relativo all'ingresso dei rifiuti identificati con codice EER 16.10.02 all'impianto di trattamento D8;
- Registro di accensione della torcia relativo all'anno 2020;
- Registro dei malfunzionamenti/guasti del biofiltro relativo alle annualità 2020 -2021;

Il G.I. prende visione della seguente documentazione:

- Report del mese settembre 2022 relativo alla misurazione in continuo delle caratteristiche qualitative quantitative del biogas;

Ha assistito Dott. Giorgio Gigli nato il 13/09/1980 a Guastalla (RE) residente in Civitanova Marche (MC) Via C. Colombo, 194 in qualità di Direttore Tecnico C.I.G.R.U. il quale chiede che nel presente verbale vengano inserite le seguenti dichiarazioni NULLA

~~Il campione prelevato verrà rimesso al Laboratorio Multisito ARPAM sede di Macerata per le analisi chimiche e batteriologiche, e saranno trasportati a temperatura ambiente; x in cassetta refrigerata.~~

~~La Ditta prende atto che il giorno 24/11/2021 alle ore 15:00 presso Laboratorio Multisito ARPAM sede di Macerata Via Federico II, 41 Loc. Villa Potenza avverrà l'apertura del campione e l'inizio delle analisi.~~

~~x Si fa presente che trattasi di atto unico e irripetibile.~~

~~Si fa presente che alle operazioni suddette potrà assistere un rappresentante della Ditta eventualmente accompagnato da un consulente tecnico designato con formale atto di nomina.~~

~~Il prelevamento ed il trasporto dei campioni vengono effettuati secondo le modalità indicate nell'istruzione operativa di riferimento IO-DG 10 rev 00.~~

Copia del presente verbale, che è stato redatto in n° 2 copie, viene consegnata alla persona presente all'ispezione.

LA DITTA

letto, confermato e sottoscritto

FERMO A.S.I.T.E. s.r.l.
Via A. Mario, 42 - 63900 FERMO
Cod. Fisc. - P. IVA: 01746510443
Centro integrato per la gestione dei rifiuti urbani

I VERBALIZZANTI

I dati personali saranno trattati ai sensi e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 esclusivamente per i fini istituzionali inerenti il presente procedimento.